

当PDF文書は上に示されている企業に関する詳細レポートのアップデート版として作成されたものです。  
詳細レポート全体につきましては[弊社ウェブサイト](#)をご覧ください。

2020年11月19日、東洋紡株式会社は犬山工場における火災に関して発表した。

9月27日に同社の犬山工場にて発生した火災事故について、11月19日現在で判明した内容は以下の通りである。なお、今回の火災によって、業績への重大な影響が見込まれる場合には、今後速やかに開示するとしている。

#### 発生場所

愛知県犬山市、東洋紡株式会社犬山工場

#### 発生日時、経緯

- ▷ 9月27日21時：犬山工場内のフィルム製造ラインより出火
- ▷ 9月28日1時：公設消防による鎮圧宣言
- ▷ 9月28日7時：公設消防による鎮火宣言

#### 被害状況

- ▷ 人的被害：死亡2名（従業員）、負傷1名（従業員、職場復帰済）
- ▷ 物的被害：犬山工場、包装用フィルム製造棟の建屋および生産設備の一部が損傷

#### 原因と対策

消防署・警察署の現場検証が終了した。

#### 製品出荷への影響

一部の製品を除き、9月30日に出荷を再開した。

#### 工場の操業状況

関係省庁より稼働の許可を得ている生産設備については、安全を確認した上で10月1日より順次操業を再開し、11月19日現在、火災により損傷した生産設備を除く全ての生産設備の稼働を再開した。

このリサーチメモは、掲載企業の[最新版レポート](#)にも掲載されています。

株式会社シェアードリサーチは今までにない画期的な形で日本企業の基本データや分析レポートのプラットフォーム提供を目指しています。さらに、徹底した分析のもとに顧客企業のレポートを掲載し随時更新しています。

## ディスクレーム

本レポートは、情報提供のみを目的としております。投資に関する意見や判断を提供するものでも、投資の勧誘や推奨を意図したものではありません。SR Inc.は、本レポートに記載されたデータの信憑性や解釈については、明示された場合と黙示の場合の両方につき、一切の保証を行わないものとします。SR Inc.は本レポートの使用により発生した損害について一切の責任を負いません。

本レポートの著作権、ならびに本レポートとその他Shared Researchレポートの派生品の作成および利用についての権利は、SR Inc.に帰属します。本レポートは、個人目的の使用においては複製および修正が許されていますが、配布・転送その他の利用は本レポートの著作権侵害に該当し、固く禁じられています。SR Inc.の役員および従業員は、SR Inc.の調査レポートで対象としている企業の発行する有価証券に関して何らかの取引を行っており、または将来行う可能性があります。そのため、SR Inc.の役員および従業員は、該当企業に対し、本レポートの客観性に影響を与える利害を有する可能性があることにご留意ください。

## 金融商品取引法に基づく表示

本レポートの対象となる企業への投資または同企業が発行する有価証券への投資についての判断につながる意見が本レポートに含まれている場合、その意見は、同企業からSR Inc.への対価の支払と引き換えに盛り込まれたものであるか、同企業とSR Inc.の間に存在する当該対価の受け取りについての約束に基づいたものです。

## 連絡先

株式会社シェアードリサーチ / Shared Research Inc.  
東京都文京区千駄木3-31-12  
HP: <https://sharedresearch.jp>  
TEL : (03)5834-8787  
Email: [info@sharedresearch.jp](mailto:info@sharedresearch.jp)